



Отдел МВД России по Минераловодскому городскому округу  
г. Минеральные Воды ул. Пятигорская 7 тел. 02, 6 – 68 – 02

АКТ № \_\_\_\_\_  
обследования на предмет технической и противопожарной укрепленности учреждения

« 18 » 08 2021 г.

г. Минеральные Воды

Комиссией в составе представителей: УО ОЗУП и ТД и ОМВД

России по МРО Минеральные Воды Край Д. В.

В присутствии представителя учреждения (Ф.И.О., занимаемая должность):

заведующей Артемьевой Елена Владимировна

произведено обследование (наименование учреждения, подведомственность):

М К 009 195 "Ласточка"

Расположенного по адресу: (юридический адрес): г. Мин. Воды, ул. 11

Партизанская, 9.80

Руководитель учреждения: (заведующий) (Ф.И.О.): заведующая

Артемьева Е. В.

Рабочий телефон: 6-03-22

Занимаемая площадь: 1062 м<sup>2</sup>

Наличие ограждений (тип ограждения): высотность металлической

специальной

(забор бетонный, металлическая ограда и т.д.)

Пожарно-техническое состояние: наличие пожарной сигнализации, средства пожаротушения

(наличие пожарной сигнализации, средства пожаротушения и т.д.)

внутренней и 15 оконных датчиков

Вид охраны: вахтерская

(вневедомственная, полицейская, сторожевая, ЧОП (наименование), ведомственная и др.)

График работы работников охраны: 1/2

Количество работников в смену: 1

Применяемые технические средства охраны: камера видеонаблюдения тревожная

камера видеонаблюдения с выводом на ПЦО на территории ОВД

(с выводом на ПЦО, тревожная кнопка, звуковая)

В ходе проверки установлено: (тип здания, количество этажей, выходов, в т.ч. запасных, их техническое состояние и укрепленность; наличие подсобных помещений (лаборантские (вид хранения взрывоопасных и химических веществ, наличие металлических сейфов, доступ к ним), комната техперсонала, вахтерские и др.); наличие чердачных и подвальных помещений и возможность доступа к ним посторонних лиц; техническое состояние окон (наличие решеток и запоров); наличие сигнализации и тревожных кнопок, наличие подсобных и дополнительных строений на территории объекта; состояние освещение (внутреннего и наружного), состояние ограждения, реальность обеспечения внутренней и внешней безопасности учреждения системами имеющейся охраны; наличие и месторасположение видеонаблюдения (№№ корпусов и наименование).

Объектом обследования является МК ДОЗ №5  
"Ласточка" Отделно стоящее 4-х этажное  
здание. Везде в здании оборудован металлическими  
дверями. Имеются каньоны наружного видеонаблюдения  
в количестве 8 штук, все в рабочем состоянии,  
Занесены в реестр 30 штук.

**Выявленные недостатки, предложения и сроки их устранения:**

И выявлено

(жалобы и заявления администрации учреждения по выявленным недостаткам)

Ответственный за противопожарную безопасность: Поломаева Татьяна  
Александровна зам. зав. по АХС  
(Ф.И.О., должность)

Ответственный за антитеррористическую безопасность: зам. зав. по АХС  
Поломаева Т. А.  
(Ф.И.О., должность)

С администрацией и обслуживаемым персоналом проведена беседа, в  
ходе которой разъяснен порядок действий при получении информации о  
возможности совершения террористических актов, нарушений  
общественного порядка, совершения преступлений, обнаружении взрывчатых  
устройств и др. подозрительных предметов, при появлении лиц,  
замышляющих совершение преступлений.

Подписи членов комиссии: (должность, Ф.И.О., роспись)

1. З.П. и.т.п. по месту Крам Д. Б.
2. Заведующая МКДОУ №5 "Ласточка" М.В. Архипенко С.В.
- 3.
- 4.
- 5.

